

Checkliste zur baulichen Barrierefreiheit nach dem Kriterienkatalog



Stand: 31.12.2017

<b>Bereich</b>	<b>MUSS- kriterium</b>	<b>AUSSCHLUSS- kriterium</b>	<b>Organisatorische Maßnahme</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Eingang</b>				
1	Der Eingang ist gut sichtbar und gekennzeichnet		Möglich	
2	Informationen sind gut sichtbar.		Möglich	
3	Informationen sind auf Menschen mit einem Visus von 0,1 abgestimmt		NICHT möglich	
4	Taktiler Leitsystem vom Eingang bis zur ersten ständig besetzten Stelle ist vorhanden		NICHT möglich	Richtigkeit bestätigt durch Sachverständige
5	Stufenloser Eingang (stufenloser Seiten- oder Hintereingang ist kein Ausschlusskriterium)	Stufe größer als 3 cm	NICHT möglich	

6		Treppensteiger oder andere Aufstiegshilfen, die fremde Hilfe erforderlich machen	NICHT möglich	
7		Mobile Rampe mit Klingel: möglich bei Erstzertifizierung; nicht möglich bei Rezertifizierung	NICHT möglich	
8		Rampen, die in die Treppe integriert sind und somit den gleichen Steigungswinkel wie die Treppe aufweisen (Ausschlusskriterium)	NICHT möglich	
9	bei Erstzertifizierung werden die Türbedienkräfte nicht berücksichtigt; bei Rezertifizierung muss eine automatisch betriebene Eingangstüre vorhanden sein		NICHT möglich	

10		Karusselltüren (außer eine zusätzliche Drehflügeltüre ist vorhanden - siehe ÖNORM B 1600)	NICHT möglich	
11	Die Eingangstüre hat eine Durchgangslichte von mind. 80cm		NICHT möglich	
12	Türöffnersignal und Gegensprechanlagen nach dem 2-Sinne-Prinzip		NICHT möglich	<p>Erkennt man an: Rückmeldelampe.</p> <p>Bei Re-Zertifizierung: Gegensprechanlage mit Induktionsanlage und Kennzeichnung mittels Piktogramm</p> <p>Diese erkennt man an:</p> <p>Nachweisdokument mit Funktionsprüfung der Einbaufirma und Induktionspiktogramm</p>



**Portier/Rezeption**

13	<p>Induktive Höranlage nach ÖNORM (muss immer unaufgefordert eingeschaltet sein, funktionieren und mit entsprechendem Induktionspiktogramm gekennzeichnet sein)</p> 		Nicht Möglich	<p>Erkennt man an: Nachweisdokument mit Funktionsprüfung der Einbaufirma + Testgerät für Hörende und Induktionspiktogramm für genormte fix installierte Induktionsanlagen</p> 
----	---	--	---------------	---

**Innere Erschließung**

14	Geschlossene Informations- und Orientierungskette		Möglich	
15	Informationen sind auf Menschen mit einem Visus von 0,1 abgestimmt		NICHT möglich	
16	Stufenlos		NICHT möglich	

17		Unterlaufbare Elemente	NICHT möglich	
18	Farbliche und kontrastierende Gestaltung von Barrieren im Verkehrsweg		NICHT möglich	
19	Taktile und visuelle Stufenmarkierung		NICHT möglich	
20	Glasmarkierungen		NICHT möglich	
21	Informationen in Aufzügen nach dem 2-Sinne-Prinzip (auch Notruf)		NICHT möglich	Erkennt man an: Rückmeldelampe (muss leuchten/ blinken), wenn sich nach Betätigen der Notfalltaste jemand meldet;
22	Feueralarm nach dem 2-Sinne-Prinzip		Möglich (zB stiller Alarm)	
<b>Sanitäreinrichtungen</b>				
23	Wenn Sanitäreinrichtungen für KundInnen vorhanden sind, muss zumindest eine barrierefreie		NICHT möglich	Bewertung nach: Raumgröße, Sitzhöhen,

	Sanitäreinrichtung je funktionaler Einheit vorhanden sein.			Haltegriffe nach Ö-Norm B1600
<b>Dienstleistung</b>				
24	Zugang zu Information und Kommunikation: angemessene Maßnahmen für gehörlose und schwerhörige Menschen		NICHT möglich	<p>Gebärdensprache Per Piktogramm ausgewiesene, fix installierte Induktive Höranlagen</p>  <p>/ sowie mobile Höranlagen auf Induktions-,FM-&amp; IR- Basis</p>  <p>Schriftdolmetsch, schriftliche Informationen, etc.</p>

25	Informationen sind auf Menschen mit einem Visus von 0,1 abgestimmt		NICHT möglich	
26	Stufenlose Erreichbarkeit aller Dienstleistungen in allen Ebenen		NICHT möglich	
27		Preisauflschläge für Barrierefreiheit (Hotels: Zimmer, Sauna, etc.)	NICHT möglich	
<b>An- und Abreise</b>				
28	Wenn Kundenparkplätze vorhanden sind, müssen auch ausreichend barrierefreie Parkplätze in der Nähe des barrierefreien Einganges vorhanden sein		NICHT möglich	Bewertungskriterien: Größe Bodenmarkierung Kennzeichnung mit Tafel
29	Informationen zur barrierefreien An- und Abreise im Access Statement		NICHT möglich	